

SUPERTECH

AUTOMOTIVE & FURNITURE PAINT

สีพ่นอุตสาหกรรม ชูปเปอร์เทค



เจองาม แห้งเร็ว

SUPERTECH

AUTOMOTIVE & FURNITURE PAINT

สีฟันอุตสาหกรรม ซุปเปอร์เทค



สีฟันอุตสาหกรรม ซุปเปอร์เทค..

เป็นสีที่ผลิตจากเรซินสังเคราะห์คุณภาพดี และไนโตรเซลลูโลส ผสมกับผงสีในอัตราส่วน ที่ได้มาตรฐาน จึงได้เนื้อสีมาก เงางามสูง ยึดเกาะกับพื้นผิวไม้และเหล็กได้ดี รวมทั้งแห้งเร็ว และมีเฉดสีให้เลือกผสมใช้งานได้หลายเฉดสี

Lacquer Primer Surfacer

ฟันพื้นแห้งเร็ว (สองพื้นทา)



Primer

1560



INDUSTRIAL LACQUER



Yellow K2212



Orange K8830



Post Office Red K8850



Crimson K8870



Larch Green K2434



Ford Tractor Blue K8950




Dark Grey K9190



Silver K9190



White K5000



Black K9000

Primary Colors

(แม่สี)



Dark Blue K3505



Pure Blue K3070



Deep Green K3069

Mixing With White Base

(แม่สี ผสมกับสีขาว)



K9190 : K5000
1 : 1



K3070 : K5000
1 : 1



K3069 : K5000
1 : 1

SUPERTECH

AUTOMOTIVE & FURNITURE PAINT

สีฟันอุตสาหกรรม ชุปเปอร์เทค



Supertech Automotive & Furniture Paint is especially formulated by superior resin and high quality nitrocellulose mixed with special pigment gives high performance for decoration. It is quick dry, high gloss and good adhesion without brush marks. Easily applied by brush or spray, it is suitable for wooden furniture and metal articles

คุณสมบัติ

สีฟันอุตสาหกรรม ชุปเปอร์เทค

ผลิตจากไนโตรเซลลูโลสและผงสีคุณภาพพิเศษ มีความเงางามสูง ให้การยึดเกาะที่ดีทั้งบนพื้นผิวไม้ และพื้นผิวเหล็กแห้งเร็ว ใช้ได้ทั้งงานพ่นและงานทา

การใช้งาน

สีฟันอุตสาหกรรม ชุปเปอร์เทค

ใช้พ่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงงานซ่อมชิ้นส่วนต่างๆ งานตกแต่งประเภทเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ไม้ และงานเหล็กทั่วไป ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ข้อมูลจำเพาะ

การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กตร./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสม			ระยะเวลาแห้ง	
		วิธีใช้งาน	สี	ทินเนอร์ แล็กเกอร์ เบอร์ 71	แห้งผิว	แห้งทาทับได้
35 - 40	แปรง, เครื่องพ่น	พ่น	1 ส่วน	1.5 - 2 ส่วน	4 - 6 นาที	5 - 10 นาที
		ทา		1 - 1.5 ส่วน		

ระบบการทาสี

พื้นผิวไม้	พื้นผิวเหล็ก
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว	
<p>ยังไม่เคยทาสี</p> <ul style="list-style-type: none"> ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผง และคราบไข <p>เคยทาสีมาแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด) อุดโพรงรอยแตกและเสี้ยนไม้ด้วยดินสอพองผสมกาว แล้วขัดแต่งให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย 	<p>ยังไม่เคยทาสี</p> <ul style="list-style-type: none"> ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผง และคราบไข <p>เคยทาสีมาแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมดแล้วขัดแต่งให้เรียบร้อย)
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น	
<ul style="list-style-type: none"> พ่นหรือทาสีพื้นแห้งเร็ว (รองพื้นเทา) ชุปเปอร์เทค 1-2 เที่ยว (กรณีไม้มียางหรือเลือกเจดสีอ่อนๆ ควรทาด้วยสีรองพื้นไม้อลูมิเนียมทีโอเอ ก่อน 1 เที่ยว) 	<ul style="list-style-type: none"> พ่นหรือทาสีพื้นแห้งเร็ว (รองพื้นเทา) ชุปเปอร์เทค 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องพ่นสีรองพื้นวอซไพร์เมอร์ ทีโอเอ ก่อน 1 เที่ยว)
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า	
<ul style="list-style-type: none"> พ่นหรือทาสีฟันอุตสาหกรรม ชุปเปอร์เทค 1-2 เที่ยว 	

คำเตือน อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร : 0-2381-6741 แฟกซ์ : 0-2382-0112
 โรงงาน : 104 ซอยผูกมิตร ถนนทางรถไฟสายเก่า สมุทรปราการ



www.toagroup.com